

**МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  
«Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске»

**ПРИКАЗ**

01.08.2023г.

457-хд

№

Ульяновск

Об утверждении паспорта  
доступности

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске» (ОГАУСО ГЦ «ЗАБОТА» в г. Ульяновске) (Приложение №1)

Исполняющий обязанности директора  
ОГАУСО ГЦ «ЗАБОТА» в г. Ульяновске



А.П.Курьлева

СОГЛАСОВАНО

Председатель Ульяновской городской  
общественной организации  
инвалидов «Возрождение»



Е.А. Патинова

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
директора ОГАУСО ГЦ  
«ЗАБОТА» в г. Ульяновске

/А.П.Курылева

01 августа 2023

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  
«Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске»

Ульяновск, 2023

УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности  
директора ОГАУСО ГЦ  
«ЗАБОТА» в г. Ульяновске  
А.П. Курьева  
« 1 » 08 2023 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске».
- 1.2. Адрес объекта: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание корпус № 1, 3 этажа, 6689 кв.м;
  - корпус № 2, 9 этажей, 6846 кв.м
  - часть здания - нет
  - наличие прилегающего земельного участка да; 33000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: корпус № 1 – 1967 г., корпус № 2 – 1990 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* – по мере необходимости, *капитального* – 4 квартал 2023 - 2 квартал 2024.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске», ОГАУСО «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске», ОГАУСО ГЦ ЗАБОТА» в г. Ульяновске
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31, 432057
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - региональная
- 1.11. Вышестоящая организация - Министерство социального развития Ульяновской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 60

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности - социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-трудовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, срочные социальные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: 410

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида - да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбус, автобус, маршрутное такси, такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта около 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ДУ (К,О)

транспорта)	
-------------	--

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный (корпус № 1)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2026 гг. на средства от иной приносящей доход деятельности

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - приведение ОГАУСО «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске» в соответствие с действующими СП, СНиП, ГОСТ, РДС, ВНТП, НТП, СанПин, технологическими регламентами и другими действующими нормативными документами РФ по созданию доступной среды для маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - доступность ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске для маломобильных групп населения.

4.4. Для принятия решения - требуется

Согласование на Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждений, подведомственных Министерству социального развития Ульяновской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (Заключение по результатам обследования административно-бытовых корпусов лит. А и лит. Б по созданию доступной среды для маломобильных групп населения, ООО «ВСК СтройПроект» от 26.11.2012г, № 22/12, прилагается


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: Информационно-аналитический портал государственной программы российской федерации «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (01.08.2023)

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» августа 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 22/12 от 26 ноября 2012 г.
3. Решения Комиссии ОГАУСО ГЦ «ЗАБОТА» в г. Ульяновске от «01» августа 2023 г.

*Сомасова  
Председатель Ульяновской  
областной общественной  
организации инвалидов  
«Развитие» УОБОО (ВОИ)  
Е. Н. Каминова*



УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности  
директора ОГАУСО ГЦ  
«ЗАБОТА» г. Ульяновске  
А.П. Курьева  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**АНКЕТА**  
**Информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ОГАУСО Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске
- 1.2. Адрес объекта: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание корпус № 1, 3 этажа, 6 689 кв.м; корпус № 2, 9 этажей, 6846 кв.м  
- часть здания - нет
- 1.4. Год постройки здания: корпус № 1 – 1967 г., корпус № 2 – 1990 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – по мере необходимости, капитального - 4 квартал 2023 г. - 2 квартал 2024 г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске», ОГАУСО «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске», ОГАУСО ГЦ ЗАБОТА» в г. Ульяновске
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31, 432057
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социального развития Ульяновской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 60

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности - социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-трудоуслуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, срочные социальные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: 410

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида - да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

троллейбус, автобус, маршрутное такси, такси,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - около 150 м

3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР



\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**  
Карпова Юлия Вячеславовна, специалист по реабилитации, 8(8422)588773



УТВЕРЖДАЮ  
 Исполняющий обязанности  
 директора ОГАУСО ГЦ  
 «ЗАБОТА» в г. Ульяновске  
 \_\_\_\_\_ А.П. Курылева  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 объекта социальной инфраструктуры  
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г. Ульяновск

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта ОГАУСО Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске
- 1.2. Адрес объекта: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание корпус № 1, 3 этажа, 6 689 кв.м; корпус № 2, 9 этажей, 6846 кв.м
  - часть здания - нет
  - наличие прилегающего земельного участка да; 33000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания корпус № 1 – 1967 г., корпус № 2 – 1990 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – по мере необходимости, капитального - 4 квартал 2023 г. -2 квартал 2024 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске», ОГАУСО «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске», ОГАУСО ГЦ ЗАБОТА» в г. Ульяновске
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31, 432057

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

троллейбус, автобус, маршрутное такси, такси,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - да

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		9,12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		21-24, 57, 59
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		29-37
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		38-44
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		50, 51, 54, 60, 61
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		1,2,12

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт капитальный

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2023-2026 гг. на средства от иной приносящей доход деятельности

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - приведение ОГАУСО «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске» в соответствие с действующими СП, СНиП, ГОСТ, РДС, ВНТП, НТП, СанПин, технологическими регламентами и другими действующими нормативными документами РФ по созданию доступной среды для маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - доступность ОГАУСО ГЦ «ЗАБОТА» в г. Ульяновске для маломобильных групп населения.

##### 4.4. Для принятия решения - требуется

4.4.1. согласование на Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждений, подведомственных Министерству социального развития Ульяновской области.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)-

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) с Министерством социального развития Ульяновской области.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

4.4.6. другое – нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (Заключение по результатам обследования административно-бытовых корпусов лит. А и лит. Б по созданию доступной среды для маломобильных групп населения, ООО «ВСК СтройПроект» от 26.11.2012г, № 22/12, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ 13243 на 60 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы  
Исполняющий обязанности директора  
Курылева А.П.



Члены рабочей группы:

Заместитель директора (по контролю качества социальных услуг)  
Савельева Е.В.



Специалист по гражданской обороне и защите  
в чрезвычайных ситуациях,  
специалист по противопожарной профилактике  
Абдуллина П.А.



Специалист по реабилитации  
Карпова Ю.В.



Управленческое решение согласовано «01» августа 2023 г. (приказ 457-хд)  
Комиссией ОГАУСО ГЦ «ЗАБОТА» в г. Ульяновске

**I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Фактический износ ворот	да	Разработка ПСД на установку автоматических ворот	капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2-8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина пешеходных дорожек не соответствует действующим нормам;</li> <li>- перепады высот пешеходных дорожек не соответствует действующим нормам;</li> <li>- отсутствует пандус на перепаде высот пешеходной дорожки у главного входа в 9-ти этажное здание;</li> <li>- бордюры по краям пешеходных путей частично отсутствуют и не соответствуют действующим нормам;</li> <li>- отсутствует круговой пожарный проезд;</li> <li>- отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей.</li> </ul>	да	Приведение в соответствие с действующими нормами	капитальный ремонт

1.3	Лестница (наружная)	есть		9	- лестница на перепадах рельефа пешеходной дорожки у входа 9-ти этажного корпуса выполнена с отступлением от норм; - отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию; - поручни лестниц выполнены с отступлением от действующих норм; - отсутствует кнопка вызова персонала.	да	Приведение в соответствие с действующими нормами	капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть		10, 11		да		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Автостоянка, парковка для автотранспорта отсутствует	да	Разработка ПСД на установку автоматических ворот	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Требуется капитальный ремонт, строительство объектов, приведение к нормативным требованиям СНиП	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДУ		1-11	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		9	- лестница на перепадах рельефа пешеходной дорожки у входа 9-ти этажного корпуса выполнена с отступлением от норм; - отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию; - поручни лестниц выполнены с отступлением от действующих норм; - отсутствует кнопка вызова персонала.	да	Приведение в соответствие с действующими нормами; оборудование средствами тактильной и акустической ориентации	капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		10, 11	отсутствует пандус на перепаде рельефа у входа в 9-ти этажное здание	да	Строительство пандуса на перепаде рельефа у входа в 9-ти этажное здание	капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		13, 14	отсутствие акустических средств, выполняющих предупредительную функцию	да	Приведение в соответствие с действующими нормами; оборудование средствами акустической ориентации	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		14, 15	Фактический износ корпус № 1	да	оборудование средствами тактильной и акустической ориентации	капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть		16, 17	Фактический износ корпус № 1	да	оборудование средствами тактильной и акустической ориентации	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие действующим нормам	да	ремонт	капитальный ремонт



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание корпус № 1	ДУ		9-17	Ремонт капитальный

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		15, 18-20	- коридоры, переход между зданиями не соответствует по ширине требуемым нормам; - отсутствуют тактильные и акустические средства, выполняющие предупредительную функцию; Несущие конструкции балконов 3-х этажного здания нуждается в капитальном ремонте.	да	Приведение в соответствие с действующими нормами; оборудование средствами тактильной и акустической ориентации.	капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		21, 22, 23	- лестничные клетки не соответствуют по ширине нормам; - ширина марша лестниц не соответствует норма; - ширина проступней лестниц не соответствует нормам.	да	Приведение в соответствие с действующими нормами; оборудование средствами тактильной и акустической ориентации.	капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		24	- пандусы выполнены с отступлением от действующих норм.	да	Приведение в соответствие с действующими нормами; оборудование средствами тактильной и акустической ориентации; Оборудование подъемником.	капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		25, 26	- грузовой лифт корпуса № 1 выработал свой ресурс эксплуатации.	да	Замена на новый	капитальный ремонт

3.5	Дверь	есть	12, 14	- не предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом; - нижняя часть дверных полотен на защищена ударопрочной полосой; - нет яркой контрастной маркировки.	да	Приведение в соответствие с действующими нормами; оборудование средствами тактильной и акустической ориентации.	капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	21, 22, 23, 27, 28	- отсутствует противодымная защита, автоматическое пожаротушение 9-ти этажного корпуса; - лестничные клетки не соответствуют по ширине нормам; - коридоры, переход между зданиями не соответствует по ширине требуемым нормам; - ширина марша лестниц не соответствует норма; - ширина проступней лестниц не соответствует нормам.	да	Приведение в соответствие согласно требований пожарной безопасности	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Приведение в соответствие с действующими нормами; оборудование средствами тактильной и акустической ориентации.	капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		12,14,15,18,19,20, 21,22, 23,24,25,26,27,28	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		29, 30, 31, 32	- несоответствие ширины проемов требуемым нормам; - отсутствуют тактильные и акустические средства, выполняющие предупредительную функцию; - отсутствие пандусов и поручней.	да	Приведение в соответствие с действующими нормами; оборудование средствами тактильной и акустической ориентации.	капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		33, 34	- отсутствие подъемника; - отсутствуют тактильные и акустические средства, выполняющие предупредительную функцию; - отсутствие поручней; - отсутствие специальных мест для инвалидов-колясочников; - отсутствие акустической системы.	да	Установка подъемника; Приведение в соответствие с действующими нормами; оборудование средствами тактильной и акустической ориентации.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть						

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть	29, 30, 31, 32	- несоответствие ширины проемов требуемым нормам; - отсутствие пандусов; - отсутствие поручней; - отсутствуют тактильные и акустические средства, выполняющие предупредительную функцию	да	Приведение в соответствие с действующими нормами	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						капитальный ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта), Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ		29,30,31,32, 33,34	капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть		58	- физический износ; - несоответствие ширины проёмов действующим нормам; - отсутствие подъёмника; - отсутствуют тактильные и акустические средства, выполняющие предупредительную функцию; - отсутствие поручней; - отсутствие специальных мест для инвалидов-колясочников.		Установка подъемника; Приведение в соответствие с действующими нормами; оборудование средствами тактильной и акустической ориентации.	капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда (мастерские)	ДУ		58	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть		35, 36, 37	- физический износ; - несоответствие ширины проёмов действующим нормам; - отсутствие пандусов; - отсутствие поручней; - отсутствуют тактильные и акустические средства, выполняющие предупредительную функцию; - отсутствие двухсторонней связи и сигнализации об экстренном вызове между жилыми помещениями и мед.персоналом.	да	Приведение в соответствие с действующими нормами; оборудование средствами тактильной и акустической ориентации; установка двухсторонней связи и сигнализации об экстренном вызове между жилыми помещениями и мед.персоналом.	капитальный ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДУ			капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		38, 39, 40, 41	Физический износ; Отсутствует оснащение поручнями, держателями, подставками, захватами, специализированным сантехническим оборудованием	да	Приведение помещений в соответствии с требованиями СНиП	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		42, 43, 44	Физический износ отсутствует оснащение поручнями, держателями, подставками, захватами, специализированным сантехническим оборудованием	да	Приведение помещений в соответствии с требованиями СНиП	капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		43, 45, 46	Физический износ отсутствует оснащение поручнями, держателями, подставками, захватами, специализированной посудой и бытовыми приспособлениями	да	Приведение помещений в соответствии с требованиями СНиП	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Физический износ, Оснащение поручнями, держателями, подставками, захватами, специализированным сантехническим оборудованием, специализированной посудой и бытовыми приспособлениями.		Приведение помещений в соответствии с требованиями СНиП	капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	



Санитарно-гигиенические помещения	ВДН			Капитальный ремонт
-----------------------------------	-----	--	--	--------------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВДН** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		47, 48, 49, 28, 23 50-57, 59-62	-	да	-	-
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют сети связи, кнопки вызова мед.персонала, звуковые указатели.	да	Установка двухсторонней связи и сигнализации об экстренном вызове между жилыми помещениями и мед.персоналом; Установка звуковых указателей.	капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	да	Установка тактильных средств предупреждения и указания	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Система информации на объекте	ВНД			Ремонт капитальный
-------------------------------	-----	--	--	--------------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_